

Rebaixador corte à direita com pino guia fixo, haste cilíndrica.
Counterbore with solid pilot, straight shank.




4301

para furo com rosca (pino guia no diâmetro interno da rosca)

4302

para furo passante (pino guia no diâmetro externo da rosca)



4301

| para rosca métrica | ∅ rebaixo | ∅ pino guia | L2 / L1 | d3 h9 | Z |
|--------------------|-----------|-------------|----------|-------|---|
| | d2 | d1 e8 | | | |
| | mm | mm | mm | mm | |
| M 3 | 6 | 2,5 | 14 / 71 | 5 | 3 |
| M 4 | 8 | 3,3 | 14 / 71 | 5 | 3 |
| M 5 | 10 | 4,2 | 18 / 80 | 8 | 3 |
| M 6 | 11 | 5 | 18 / 80 | 8 | 3 |
| M 7 | 13 | 6 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 8 | 15 | 6,8 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 9 | 16 | 7,8 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 10 | 18 | 8,5 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 11 | 19 | 9,5 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 12 | 20 | 10,2 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 14 | 24 | 12 | 29 / 130 | 16 | 3 |
| M 16 | 26 | 14 | 29 / 130 | 16 | 3 |

4302

| para rosca métrica | ∅ rebaixo | ∅ pino guia | L2 / L1 | d3 h9 | Z |
|--------------------|-----------|-------------|----------|-------|---|
| | d2 | d1 e8 | | | |
| | mm | mm | mm | mm | |
| M 3 | 6 | 3,2 3,4 | 14 / 71 | 5 | 3 |
| M 3,5 | 6,5 | 3,7 3,9 | 14 / 71 | 5 | 3 |
| M 4 | 8 | 4,3 4,5 | 14 / 71 | 5 | 3 |
| M 4,5 | 8,4 | 4,8 5,0 | 18 / 80 | 8 | 3 |
| M 5 | 10 | 5,3 5,5 | 18 / 80 | 8 | 3 |
| M 5,5 | 9,4 | 5,9 6,1 | 18 / 80 | 8 | 3 |
| M 6 | 11 | 6,4 6,6 | 18 / 80 | 8 | 3 |
| M 7 | 12 | 7,4 7,6 | 18 / 80 | 8 | 3 |
| M 8 | 15 | 8,4 9,0 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 9 | 15 | 9,5 10 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 10 | 18 | 10,5 11 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 11 | 19 | 12 13 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 12 | 20 | 13 14 | 22 / 100 | 12,5 | 3 |
| M 14 | 24 | 15 16 | 29 / 130 | 16 | 3 |
| M 16 | 26 | 17 18 | 29 / 130 | 16 | 3 |

Dados de corte, ver página 137